

施工実績⑦東京都福生市（某飲食店様）	ダイヤニウム【抗ウイルス・抗菌コーティング施工】
	感染症予防・防臭・防カビ対策施工

施工開始日	2023年5月28日	施工完了日	2023年5月28日
-------	------------	-------	------------

施工先御客様名：某飲食店 様	事業者名	トモプロ株式会社
施工先御客様住所：東京都	所属部署	第2営業部（埼玉営業所内）
施工日：2023年5月28日	担当者名	齋藤 文人
施工内容：ダイヤニウム【抗ウイルス・抗菌・防臭・防カビ施工】	認定ID	F34-14-350
	住所	埼玉県上尾市瓦葺1161-1
	電話番号	048-720-1311
	携帯番号	090-3001-9584

施工箇所	製品名	施工方法	施工基準量 (ml/平米)	施工面積 (平米)	施工使用量 (ml)
【①玄関・入口付近】					
ドアノブ(2)・スイッチ(1)	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		3箇所	5
【②トイレ・洗面】					
ドアノブ(6)スイッチ(1)水栓(1) 紙巻器(2)レバー(2)ウォシュ レット操作部(1)	ダイヤニウム・コートPRO-a	塗込		13箇所	15
洗面（床）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	12.50	1.2	15
洗面（手洗器）	ガラスコートPRO-W	塗込		一式	10
男子トイレ（床）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	16.67	0.9	15
男子トイレ（便器廻り）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	12.00	2.5	30
男子トイレ（壁腰高）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	15.00	1	15
女子トイレ（床）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	16.67	0.9	15
女子トイレ（便器廻り）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	12.00	2.5	30
女子トイレ（壁腰高）	ダイヤニウム・コートPRO-s	吹付	15.00	1	15
【③接客ホール1】					
テーブル（2台）	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.6	10
椅子①長椅子	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
椅子②2脚	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	1.6	20
【④接客ホール2】					
テーブル①	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.6	10
テーブル②	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	20.00	0.25	5
椅子①長椅子	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
椅子②2脚	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	1.6	20
【⑤接客ホール3】					
テーブル①（2台）	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	1.2	15
テーブル②	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	16.67	0.3	5
椅子①長椅子	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
椅子②2脚	ダイヤニウム・コートPRO-a	吹付	12.50	1.6	20

【⑥接客ホール4】					
テーブル	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	16.67	0.6	10
椅子①長椅子	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
椅子②2脚	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	1.6	20
【⑦接客ホール5】					
テーブル	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	16.67	0.6	10
椅子①長椅子	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.00	2.5	30
椅子②2脚	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	1.6	20
【⑧カウンター】					
テーブル	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.50	3.6	45
椅子(5脚)	ダイヤモンド・コートPRO-a	吹付	12.86	3.5	45
取手(26)リモコン(1) カラダ(6)電話 (1)電卓(1)スイッチ(6)	ダイヤモンド・コートPRO-a	塗込		40箇所	35
キッチン(シンク・排水)	ガラスコートPRO-W	塗込		60	60
カウンター内(シンク・排水)	ガラスコートPRO-W	塗込		40	40
【⑨エアコン】					
エアコン	ダイヤモンド・コートPRO-s	吹付	12.50	4	50




Tomopro トモプロ株式会社 統括本部
〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7
TEL (045) 572-9811 FAX (045) 584-5691
URL : <http://www.tomopuro.co.jp/>

施工写真①【玄関付近】

【施工後：玄関ドアノブ（室内側）】



【施工後：玄関スイッチ】



【施工後：玄関ドアノブ（室外側）】




【施工後：玄関ドア施工証明書 I D】




施工写真②【トイレ・洗面】

【施工後：トイレ入口取っ手（ホール側）】



【施工後：トイレ入口取っ手（洗面側）】



【掃除中：男子トイレ】



【施工後：男子トイレ】



【施工後：男子トイレ（紙巻器）】



【施工後：男子トイレ（レバー）】




【施工後：男子トイレ：ウォシュレット操作部】



【施工後：男子トイレ（ドアノブ室内側）】



【施工後：男子トイレ（ドアノブ） 室外側】



【掃除中：女子トイレ】



【施工中：女子トイレ】



【施工後：女子トイレ】




【施工後：女子トイレ（紙巻器）】




【施工後：女子トイレ（レバー）】



【施工後：女子トイレ（ドアノブ） 室外側】



【施工後：女子トイレ（ドアノブ室内側）】



【施工前：洗面手洗】




【施工後：洗面手洗】



施工写真③【接客ホール】

【掃除中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【掃除中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【掃除中：接客ホール（テーブル・椅子）】




【掃除中：接客ホール（テーブル・椅子）】




【施工中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工中：接客ホール（テーブル・椅子）】




【施工中：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工後：接客ホール（テーブル・椅子）】



【施工後：接客ホール（テーブル・椅子）】



施工写真④【カウンター内】
【カウンター内（床）清掃前①】



【カウンター内（床）清掃中①】



【カウンター内（床）清掃中③】



【カウンター内（床）清掃前②】



【カウンター内（床）清掃中②】



【カウンター内（床）清掃中④】




【カウンター内（床）清掃後①】



【カウンター内（床）清掃後②】



【施工中：カウンターテーブル】



【施工後：カウンターテーブル】



【施工中：カウンター椅子】



【施工後：カウンターテーブル・椅子】



【施工後：スイッチ等】



【施工後：スイッチ等】



【施工後：カラオケ：デンモク】



【施工後：カラオケ：デンモク】



【施工後：カラオ：ケマイク】




【カラオケ：マイク】




【施工後：電話・電卓】




【施工後：棚取っ手】



【施工後：冷蔵庫取っ手】



【掃除中：カウンター内（シンク・排水）】



【施工後：カウンター内（シンク・排水）】



【施工後：カウンター内（シンク・排水）】



【掃除中：キッチン（シンク・排水）】



【施工後：キッチン（シンク・排水）】



施工写真⑤【エアコン】

【掃除中：エアコン】



【掃除中：エアコン】



【掃除中：エアコン】



【掃除中：エアコン】




【掃除中：エアコン】



【掃除中：エアコン】



【施工後：エアコン】



【施工後：エアコン（コンティニューム取付）】






この度はダイヤニウム・抗ウイルス・抗菌コートのご利用ありがとうございました。

ダイヤニウム触媒のメカニズム

化学的に安定し、粒子径が細かく表面積が大きな触媒、ナノダイヤモンド。SP3炭素（ダイヤモンド構造）と表面活性の高いSP2炭素、そして様々な官能基で構成されるナノダイヤモンド触媒を利用したダイヤニウムは電子の移動により酸化反応や還元反応を起こし有害物質に対して働き続けます。



ダイヤニウム触媒の特徴

- 暗間や、低温でも安定した機能が長期持続します。
- 様々な菌・ウイルス・VOCに対して有効にアプローチします。
- 「SIAA」(一般社団法人 抗菌製品技術協議会)の登録商品です。
- 厳しい安全性試験と抗ウイルス・抗菌性能試験をクリア。
- 抗ウイルス・抗菌コートは接触感染のリスクの低減により、御社の顧客様、従業員様の安心感につながります。

アフターケアについて

「抗ウイルス」、「抗菌」、「消臭」、「防カビ」機能の効果を持続させる為に・・・

触媒が残り続ける限り効果を発揮し続ける触媒ですが、摩耗は避けられません。

2-3年おきにリコートをお勧めいたします。

メンテナンス方法は下記で参照ください。

- 触媒がとれてしまわないよう、硬いものでこすらないようにしてください。
- 汚れが付着した場合は、濡れたウエスで拭き取ってください。

※アルコール・次亜塩素酸水・中性洗剤などで優しくふき取ってください。

【重要】次亜塩素酸ナトリウム水溶液など、アルカリ性のものはご使用にならないようにしてください。



トモプロ株式会社 統括本部 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-38-7